Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

TRIBUNALE DI VICENZA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 720/2017 (IN QUESTA ESECUZIONE È STATA RIUNITA LA N. 629/2018)

GIUDICE DOTT, LUCA PRENDINI

Causa promossa da

UNICREDIT S.P.A.
Contro

LOTTO UNICO

COMUNE DI VILLAVERLA

RELAZIONE DI STIMA (CON RIFERIMENTO ALL'ART. 173 BIS DISP. ATT. C.P.C) BASATA SU I.V.S. (INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS)

CUSTODE GIUDIZIARIO I.V.G. VICENZA

Tecnico estimatore: Arch. Stefano Valdisolo

Studio Tecnico Via Roma, 26

36025 Noventa Vic.na (VI)

Noventa Vic.na li 11 GIUGNO 2021

Sede:



SCHEDA SINTETICA

- 01 Procedura esecutiva immobiliare n. 720/2017 R.G.
- 02 Giudice Dr. Luca Prendini
- 03 **Udienza** ex art. 569 c.p.c. del 20/07/2021 h 09:20
- 04 Custode Giudiziario I.V.G. Vicenza
- 05 Esperto arch. Stefano Valdisolo
- 06 Lotti (cfr pag. 11): Lotto UNICO
- 07 **Diritto Pignorato** (cfr pag. 9): 1/1 di piena proprietà
- 08 **Tipologia Bene:** Fabbricato isolato costituito da un ristorante al P.T. e un appartamento al P.1.
- 09 Stato (cfr pag. 15): Buono il ristorante Sufficiente l'appartamento
- 10 **Ubicazione** (cfr pag. 12): Comune di Villaverla Via Roma, 43
- 11 Dati Catastali attuali (cfr pag. 16):

Comune di Villaverla – Catasto Fabbricati – foglio 9

P.lla 178 Sub. 5 cat. A/2 Classe 3 Consistenza 6 vani Rendita 588,76 € Via Roma piano 1-2; P.lla 178 Sub. 4 cat. C/1 Classe 4 Consistenza 180 m² Sup. Cat. 226 m² Rendita 2.407,72 € Via

Roma piano ST-T-1;

12 Situazione urbanistico/edilizia/catastale (cfr pag. 24 e 20): vi sono irregolarità sanabili: Si-No Edilizie: Costo regolarizzazione € 3.000,00 + € 15.000,00

Catastali: Costo totale **regolarizzazione** € 4.000,00

- 13 Comparabili reperiti e confronto con Subject (cfr pag. 31):
- 14 Superficie commerciale e valore €/m² art. 568 c.p.c. (cfr pag. 39): 166,69 m² 726,56 €/m²
- 15 Valore di libero mercato OMV (*Open Market Value*) (cfr pag. 39): 121.110,99 €
- 16 **Vendibilità/appetibilità** (cfr pag. 40): scarsa
- 17 **Possibili interessati** (cfr pag. 40): Per quanto a conoscenza, nessuno
- 18 **Iniziative di vendita** (cfr pag. 40): Inserire annuncio sui siti web www.tribunale.vicenza.giustizia.it e www.astalegale.net
- 19 Occupazione: vedasi a pag. 26
- 20 **Titolo di occupazione e data termine** (cfr pag. 26):

Proprietario

- 21 Data trascrizione pignoramenti (cfr pag. 27): 29/11/2017 trascrizione Pignoramento
- 22 Oneri (cfr pag. 30) e Vincoli (cfr pag. 30): NO
- 23 **APE** (cfr pag. 16):

Classe energetica G195,38 kWh/m² anno – abitazione censita al sub. 5.

Classe energetica C516,33 kWh/m² anno

24 Problemi particolari - informazioni utili - criticità Chi acquista deve considerare il costo per l'inserimento di una nuova cucina all'interno del ristorante.

25 Allegati:

- All. 01 Atto di proprietà;
- All. 02 Certificato di destinazione urbanistica;
- All. 03 Pratiche edilizie autorizzative;
- All. 04 Catasto:
- All. 05 Planimetrie:
- All. 06 Documentazione fotografica;
- All. 07 Ortofoto
- All. 08 Atti comparabili

Sede:



- All. 09 Attestato di prestazione energetica;
- All. 10 Certificati di residenza storico, civile, di famiglia ed estratto di matrimonio;
- All. 11 Dati ricavati da aste sullo stesso comune

INDICE - SOMMARIO

QUESITO	6
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI	7
Operazioni svolte dall'C.T.U.	7
QUESITO 1 - IDENTIFICAZIONE DIRITTI E BENI PIGNORAMENTI	8
IMMOBILI 01	8
DEFINIZIONE E DESCRIZIONE LOTTO	8
IDENTIFICAZIONE CATASTALE BENI E DIRITTI	9
DIRITTO (DA TITOLO DI PROPRIETÀ):	9
1/1 di piena proprietà	9
Trascrizione in data 24.04.1976 ai NN. 2336/2093	10
Atto di compravendita del Notaio Mario Velo in data 12.04.1976 rep. 40656	10
Trascrizione in data 18.04.2008 ai NN. 4257/2961	10
Trascrizione in data 24/04/1976 ai NN. 2336/2093	10
VERIFICA PIGNORAMENTO DIRITTI E BENI RISPETTO A TITOLARITA'	11
Confronto titolo-visure-pignoramento: corrispondono ai dati immobile pignorato	11
FORMAZIONE DEI LOTTI	11
FORMAZIONE ED IDENTIFICAZIONE: LOTTO UNICO	11
QUESITO 2 – INDIVIDUAZIONE BENI CHE COMPONGONO CIASCUN LOTTO E	
RELATIVA DESCRIZIONE MATERIALE	12
UBICAZIONE	12
Comune di Villaverla – Via Roma, 43	12
DESCRIZIONE E STATO DEL BENE	14
IMPIANTI E RISPONDENZA DEGLI STESSI ALLA VIGENTE NORMATIVA	15
NECESSITÀ DI INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI:	15
STATO DELL'IMMOBILE	15


Sede:





Buono il ristorante – Sufficiente l'appartamento	15
CONSISTENZA – APPARTAMENTO DISPOSTO AL PIANO PRIMO E SOTTOTETTO	15
Superfice lorda commerciale (s.l.c.)	15
CONSISTENZA – RISTORANTE DISPOSTO AL PIANO TERRA – PRIMO E INTERRATO	16
Superfice lorda commerciale (s.l.c.)	16
QUOTE MILLESIMALI CONDOMINIALI	16
FOTOGRAFIE	16
QUESITO 3 – IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E STORICA	16
IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE	16
Comune di Villaverla – Catasto Fabbricati – foglio 9	16
STORIA CATASTALE VENTENNALE	17
QUANTIFICAZIONE COSTI PER ELIMINARE DIFFORMITÀ CATASTALI	20
CONFINI	20
QUESITO 4 – SCHEDA SINTETICO-DESCRITTIVO DEL LOTTO	20
QUESITO 5 – RICOSTRUZIONE ATTI DI PROVENIENZA	21
Trascrizione in data 24.04.1976 ai NN. 2336/2093	21
Atto di compravendita del Notaio Mario Velo in data 12.04.1976 rep. 40656	21
Trascrizione in data 18.04.2008 ai NN. 4257/2961	21
Trascrizione in data 24/04/1976 ai NN. 2336/2093	21
QUESITO 6 – VERIFICA REGOLARITÀ EDILIZIO-URBANISTICA	22
Comparazione stato di fatto e stato approvato - difformità riscontrate (SI/NO): SI - NO	23
Costo regolarizzazione € 3.000,00 (costituito da 516,00 € di sanzione e circa 2.000,00 € di	
competenze per il tecnico incaricato + iva e contributi previdenziali).	24
Proprietario per quanto riguarda l'appartamento del piano primo e sottotetto (sub. 5)	26
Proprietario per quanto riguarda ristorante distribuito ai piani terra, primo e interrato (sub. 4)	26
SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente	26
SEZIONE B: Oneri e vincoli che saranno cancellati o regolarizzati nel contesto della procedura	o il
cui prezzo di regolarizzazione è stato detratto dal valore a base d'asta	26
2) PIGNORAMENTI ED ALTRE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI	27


Sede:





29/11/2017 – trascrizione Pignoramento	27
2) PIGNORAMENTI ED ALTRE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI	29
02/10/2020 – trascrizione Pignoramento	29
QUESITO 9 – VERIFICA BENI PIGNORATI SU SUOLO DEMANIALE	30
QUESITO 10 – ESISTENZA PESI ED ONERI DI ALTRO TIPO	30
QUESITO 11 – SPESE GESTIONE IMMOBILE ED EVENTUALI PROCEDIMENTI IN CO	RSO3(
QUESITO 12 – VALUTAZIONE DEI BENI	31
Riepilogo dati di stima in libero mercato in condizioni ordinarie (art. 568 c.p.c.)	39
121.110,99 €	39
166,69 m ²	39
726,56 €/m²	39
Valutazione dell'unità commerciale adibita a ristorante tramite la capitalizzazione diretta	39
GIUDIZIO DI VENDIBILITÀ	40
scarsa	40
POSSIBILI INTERESSATI ALL'ACQUISTO	40
Per quanto a conoscenza, nessuno.	40
MOTIVAZIONI SULLA VENDIBILITÀ:	40
Il fatto che non si possa ottenere il nullaosta da parte del Consorzio in riferimento alla distanza	dalla
Roggia Verlata.	40
Le ingenti opere di demolizione che dovranno essere eseguite per spostare la cucina all'interno	o del
ristorante	40
INIZIATIVE DI VENDITA	40
Inserire annuncio sui siti web www.tribunale.vicenza.giustizia.it e www.astalegale.net	40
CALCOLO QUOTE IN CAPO AGLI ESECUTATI	40
Il bene è in piena proprietà agli esecutati.	40
€ 334.248,99	41
€ 15.000,00	41
€ 7.000,00	41
€ 312.248,99	41








VALORE INTERO LOTTO PER MESSA ALL'ASTA	41
€ 265.411,64	41
QUESITO 14 – RESIDENZA-STATO CIVILE-REGIME PATRIM C.C.I.A.A	41
RESIDENZA	41
STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE	42
CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	42
INFORMAZIONI E NOTIZIE VARIE DA SEGNALARE	42
Niente da segnalare oltre quanto già indicato in relazione, se non che chi acquista deve con	nsiderare
il costo per l'inserimento di una nuova cucina all'interno del ristorante	

QUESITO

"Letti gli atti, esaminati i documenti, ispezionati i luoghi, visto l'art. 568 c.p.c., visto l'art. 173 bis d.a. c.p.c., visto il disciplinare dell'esperto stimatore adottato dal Tribunale di Vicenza (Allegato A), vista la check list (Allegato B), vista la scheda sintetica (Allegato C), visto il disciplinare deontologico (Allegato D), che costituiscono parte integrante del quesito, effettui l'esperto gli accertamenti e le valutazioni contemplate dalle citate norme e dai richiamati documenti".







Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Data nomina: 09/04/2019

Data Giuramento: 11/04/2019 Deposito relazione: 14/06/2021

Data udienza: 20/07/2021 h. 09:20

Operazioni svolte dall'C.T.U.

1. studio documenti di causa;

- 2. acquisizione documentali (anagrafiche, ipotecarie, catastali e notarili, ecc.) per verifiche preliminari.
- 3. verifiche anagrafiche, ipotecarie, catastali, urbanistiche, condominiali, georiferimenti su immobili per acquisizione documenti necessari alla relazione di stima con I.V.S. e alla verifica della conformità edilizia e catastale dell'immobile; accesso agli uffici comunali per richiesta C.D.U., altri atti notarili e documenti acquisiti tramite canali informatici e postali.
- 4. Invio inizio operazioni peritali.
- 5. sopralluogo agli immobili con esecuzione rilievo fotografico e rilievo planimetrico;
- 6. ricerca immobili comparabili a quelli oggetti di stima con verifiche ipotecarie, catastali, documentali, notarili, geolocalizzazione e foto di immobili simili; relazione di stima con riferimento agli I.V.S. (International Valuation Standards).
- 7. invio della relazione di stima alle parti.
- 8. deposito della relazione finale.



QUESITO 1 - IDENTIFICAZIONE DIRITTI E BENI PIGNORAMENTI IMMOBILI 01

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE LOTTO

Trattasi di un fabbricato terra cielo di tre livelli più un piccolo interrato, ubicato nel Comune di Villaverla in Via Roma al civico 43.

Il piano terra, tutto il piano interrato e un piano mezzano sono occupati da una attività di ristorazione con pizzeria, mentre i piani primo e sottotetto sono utilizzati come abitazione del gestore del ristorante. Tra le due unità vi è un collegamento interno assicurato da un vano scale.

Sul lato Sud del fabbricato si estende una tettoia, a protezione di un'area di ristoro esterna, che occupa gran parte di un'area scoperta non ben definita al catasto; quest'ultima confina con una corte di pertinenza ad altro fabbricato di altra proprietà, che funge anche da parcheggio per il ristorante.

Dall'area coperta dalla tettoia si accede sia al ristorante che all'appartamento soprastante; quest'ultimo per tramite una scala esterna, mentre al ristorante si può accedere anche direttamente da Via Roma, una strada di primaria importanza e con un traffico piuttosto sostenuto.

L'edificio originario è stato costruito attorno al 1910, mentre l'edificio con una pianta di sedime pressoché simile all'attuale si ha notizia certa con le planimetrie catastali datate 1940.

A cavallo tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso ha subito un importante opera di ristrutturazione che lo ha definito con questa distribuzione.


La porzione del ristorante posta a Est e destinata a cucina è collocata in gran parte sopra alla Roggia Verlata e in piccola parte su terreno di proprietà. Sopra a questa zona vi inoltre il terrazzo dell'appartamento del piano primo che funge anche da arrivo della scala esterna.

Il ristorante, come si accennava precedentemente, ha due entrate. La principale è quella dalla Strada di Via Roma e l'altra è quella dal parcheggio. Tra questi due accessi è posto l'ampio bancone dal quale si può servire sia una zona adiacente e sia altre due sale poste una leggermente interrata e un'altra sopraelevata sul lato a Nord del fabbricato. Vicino all'accesso secondario è posizionato il forno per le pizze e la cucina. In prossimità del vano scale sono inoltre ubicati i servizi igienici, costituiti da un antibagno e due w.c..

Tramite una scala interna si accede ad un ampio piano interrato dove trova ubicazione la centrale termica e un magazzino per lo stoccaggio delle scorte del ristorante.

L'appartamento posto al piano primo è disposto con un ampio locale adibito a soggiorno e cucina, raggiungibile da un terrazzo coperto; dal soggiorno si accede ad un disbrigo che permette di passare

Sede:





Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

direttamente ad una camera da letto, un bagno e per tramite di una scala interna al piano sottotetto in cui trovano ubicazione altre due camere da letto, un bagno e dei locali destinati a soffitte.

Il portoncino di ingresso è in legno con vetri satinati e i serramenti esterni sono in legno con vetro camera e balconi in legno, i pavimenti sono in piastrelle di gres e marmo, le pareti sono tinteggiate e il tutto si trova in buone condizioni. L'abitazione è dotata di impianto di riscaldamento con caldaia posta al piano interrato ed elementi radianti posizionati in alcuni casi sotto le finestre. L'impianto elettrico si presume essere in buone condizioni anche se sarà doveroso eseguire una verifica vista la vetustà del fabbricato.

Al piano sottotetto vi è la presenza di alcune tracce di umidità, non particolarmente estese, dovute a ponti termici, mentre altre zone di umidità si sono riscontrate al piano interrato dovute a umidità di risalita.

I contatori del metano, dell'acqua e dell'energia elettrica sono presenti. I primi due sono in comune mentre per l'energia elettrica i contatori sono divisi; uno per il ristorante e l'altro per l'unità abitativa.

Generalmente l'edificio è in condizioni buone dal punto di vista igienico-sanitario e meriterebbe una manutenzione di natura ordinaria che interessi le finiture.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE BENI E DIRITTI

Comune di Arzignano – Catasto Fabbricati – Foglio 9

- P.lla 178 Sub. 5 cat. A/2 Classe 3 Consistenza 6 vani Rendita 588,76 € Via Roma piano 1-2;
- P.lla 178 Sub. 4 cat. C/1 Classe 4 Consistenza 180 m² Sup. Cat. 226 m² Rendita
 2.407,72 € Via Roma piano -ST-T-1;

Esecutati:

nato a Thiene il 27/05/1972 residente a Villaverla (Vi) in Via Roma, 43 c.f.:

(per la p.lla 178 Sub. 5)

nato a Villaverla il 16/03/1948 residente a Villaverla (Vi) in Via Roma, 41/Bis – c.f.:

(per la p.lla 178 Sub. 4)

DIRITTO (DA TITOLO DI PROPRIETÀ):

1/1 di piena proprietà

Per la p.lla 178 sub. 5 intestata a

Sede:



Gli immobili sono pervenuti a seguito dei seguenti passaggi: Trascrizione in data 24.04.1976 ai NN. 2336/2093 Atto di compravendita del Notaio Mario Velo in data 12.04.1976 rep. 40656 – nuda proprietà per 1/1 (½ a ciascuno) cedeva – nuda proprietà per ½ – nuda proprietà per ½ Si rileva inoltre il ricongiungimento di usufrutto del 20.01.1991 protocollo n. 281150 in atti dal 25.09.2002 e ricongiungimento di usufrutto del 30.06.2004 protocollo n. VI0259166 in atti dal 14.10.2004 mediante i quali e divengono pieni proprietari dell'immobile in oggetto Immobili: Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9 p.lla 325 sub 4 cat. A/2 di vani 6; Trascrizione in data 18.04.2008 ai NN. 4257/2961 Atto di compravendita del Notaio Lorettu Cornelio in data 07.04.2008 rep. 99568/25250 - proprietà per ½ - proprietà per ½ vendevano la quota di 1/1 proprietà; Immobili: Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati - foglio 9 p.lla 325 sub 4 cat. A/2 di vani 6; Per la p.lla 178 sub. 4 intestata a Gli immobili sono pervenuti a seguito dei seguenti passaggi: Trascrizione in data 24/04/1976 ai NN. 2336/2093 Atto di compravendita del Notaio Mario Velo in data 12/04/1976 rep. 40.656 la quota di 1/1 di nuda proprietà; vendeva ai signori – nuda proprietà per ½ – nuda proprietà per ½ Immobili: Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9 p.lla 178 C/2; p.lla 352 sub. 1 C/1; p.lla 325 sub. 2 A/3. e l'altra metà veniva Metà dell'usufrutto veniva mantenuto dal sig. assegnato alla signora (moglie del sig. Successivamente i sig.ri: sono deceduti.



[●] Via Roma, 26 - 36025 Noventa Vic.na (VI) - Tel. 0444/1809043 - E-mail: stefano@architettovaldisolo.it P. IVA 04255050249



Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

VERIFICA PIGNORAMENTO DIRITTI E BENI RISPETTO A TITOLARITA'

	IDENTIFICAZIONE IMMOBILI E CONFRONTO CON TITOLO PROVENIENZA E PIGNORAMENTO										
Gruppo ir	Gruppo immobili 1 di 1 - Catasto di Vicenza										
Dati da vi	isura catas	stale					titolo proprietà		Pignoramento		
Comune o	di Villaver	la						atto	nota tr.	pignor.	nota tr.
Catasto F	abbricati										
n.	FG.	P.LLA	sub	natura	vani	diritto	quota	verifica co	rispond.	verifica c	orrispond.
01	9	178	5	A/2	6	proprietà	1/1	SI	SI	SI	SI
02	9	178	4	C/1	180 mq	proprietà	1/1	SI/NO	SI/NO	SI	SI

Il bene classificato con il n. 02 deriva in parte da successione diretta.

La signora è deceduta in data 26/06/2013, e ad oggi non risulta né volturata né trascritta la successione e non risultano trascritti atti di accettazione di eredità. **Confronto titolo-visure-pignoramento:** corrispondono ai dati immobile pignorato

FORMAZIONE DEI LOTTI

FORMAZIONE ED IDENTIFICAZIONE: LOTTO UNICO





QUESITO 2 – INDIVIDUAZIONE BENI CHE COMPONGONO CIASCUN LOTTO E RELATIVA DESCRIZIONE MATERIALE

UBICAZIONE


Comune di Villaverla - Via Roma, 43

L'edificio si trova nella prima periferia di Villaverla su una via con traffico sostenuto. La zona è prevalentemente residenziale, servita nelle immediate vicinanze dai principali servizi.











Sede:



DESCRIZIONE E STATO DEL BENE

Trattasi di un fabbricato terra cielo di tre livelli più un piccolo interrato, ubicato nel Comune di Villaverla in Via Roma al civico 43.

Il piano terra, tutto il piano interrato e un piano mezzano sono occupati da una attività di ristorazione con pizzeria, mentre i piani primo e sottotetto sono utilizzati come abitazione del gestore del ristorante. Tra le due unità vi è un collegamento interno assicurato da un vano scale. Sul lato Sud del fabbricato si estende una tettoia, a protezione di un'area di ristoro esterna, che occupa gran parte di un'area scoperta non ben definita al catasto; quest'ultima confina con una corte di pertinenza ad altro fabbricato di altra proprietà, che funge anche da parcheggio per il ristorante. Dall'area coperta dalla tettoia si accede sia al ristorante che all'appartamento soprastante; quest'ultimo per tramite una scala esterna, mentre al ristorante si può accedere anche direttamente da Via Roma, una strada di primaria importanza e con un traffico piuttosto sostenuto. L'edificio originario è stato costruito attorno al 1910, mentre l'edificio con una pianta di sedime

L'edificio originario è stato costruito attorno al 1910, mentre l'edificio con una pianta di sedime pressoché simile all'attuale si ha notizia certa con le planimetrie catastali datate 1940.

A cavallo tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso ha subito un importante opera di ristrutturazione che lo ha definito con questa distribuzione.


La porzione del ristorante posta a Est e destinata a cucina è collocata in gran parte sopra alla Roggia Verlata e in piccola parte su terreno di proprietà. Sopra a questa zona vi inoltre il terrazzo dell'appartamento del piano primo che funge anche da arrivo della scala esterna.

Il ristorante, come si accennava precedentemente, ha due entrate. La principale è quella dalla Strada di Via Roma e l'altra è quella dal parcheggio. Tra questi due accessi è posto l'ampio bancone dal quale si può servire sia una zona adiacente e sia altre due sale poste una leggermente interrata e un'altra sopraelevata sul lato a Nord del fabbricato. Vicino all'accesso secondario è posizionato il forno per le pizze e la cucina. In prossimità del vano scale sono inoltre ubicati i servizi igienici, costituiti da un antibagno e due w.c..

Tramite una scala interna si accede ad un ampio piano interrato dove trova ubicazione la centrale termica e un magazzino per lo stoccaggio delle scorte del ristorante.

L'appartamento posto al piano primo è disposto con un ampio locale adibito a soggiorno e cucina, raggiungibile da un terrazzo coperto; dal soggiorno si accede ad un disbrigo che permette di passare direttamente ad una camera da letto, un bagno e per tramite di una scala interna al piano sottotetto in cui trovano ubicazione altre due camere da letto, un bagno e dei locali destinati a soffitte. Il portoncino di ingresso è in legno con vetri satinati e i serramenti esterni sono in legno con vetro camera e balconi in legno, i pavimenti sono in piastrelle di gres e marmo, le pareti sono tinteggiate e

Sede:





il tutto si trova in buone condizioni. L'abitazione è dotata di impianto di riscaldamento con caldaia posta al piano interrato ed elementi radianti posizionati in alcuni casi sotto le finestre.

IMPIANTI E RISPONDENZA DEGLI STESSI ALLA VIGENTE NORMATIVA

L'impianto elettrico si presume essere in buone condizioni anche se sarà doveroso eseguire una verifica vista la vetustà del fabbricato.

I contatori del metano, dell'acqua e dell'energia elettrica sono presenti. I primi due sono in comune mentre per l'energia elettrica i contatori sono divisi; uno per il ristorante e l'altro per l'unità abitativa.

Redatti gli attestati prestazione energetica tramite l'Esperto Estimatore.

NECESSITÀ DI INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI:

Al piano sottotetto vi è la presenza di alcune tracce di umidità, non particolarmente estese, dovute a ponti termici, mentre altre zone di umidità si sono riscontrate al piano interrato dovute a umidità di risalita.

Generalmente l'edificio è in condizioni buone dal punto di vista igienico-sanitario ma meriterebbe una manutenzione di natura ordinaria che interessi oltre le finiture anche l'impiantistica in genere.

STATO DELL'IMMOBILE

(ottimo, buono, sufficiente, scarso, usare solo una di queste categorie):

Buono il ristorante – Sufficiente l'appartamento

CONSISTENZA – APPARTAMENTO DISPOSTO AL PIANO PRIMO E SOTTOTETTO Superfice lorda commerciale (s.l.c.)

La consistenza è stata calcolata in base alla S.E.L. (superficie esterna lorda) dai rilievi effettuati e con opportuni coefficienti (rapporti mercantili) poi si determina la S.L.C. (Superficie Lorda Commerciale).

Descrizione	Superficie (mq)	Rapporto mercantile	S.L.C. (mq)
Abitazione al piano primo	104,48	1,00	104,48
Abitazione al piano sottotetto	62,21	1,00	62,21
Totale complessivo dell'abita	zione		166,69

Si rimanda alla sezione stima con I.V.S. per le specifiche dei parametri e criteri.



CONSISTENZA – RISTORANTE DISPOSTO AL PIANO TERRA – PRIMO E INTERRATO

Superfice lorda commerciale (s.l.c.)

La consistenza è stata calcolata in base alla S.E.L. (superficie esterna lorda) dai rilievi effettuati e con opportuni coefficienti (rapporti mercantili) poi si determina la S.L.C. (Superficie Lorda Commerciale).

Descrizione	Superficie (mq)	Rapporto mercantile	S.L.C. (mq)
Ristorante al piano terra	145,50	1,00	145,50
Ristorante al piano primo	43,15	1,00	43,15
Magazzino al piano interrato	79,70	0,50	39,85
Area esterna	83,20	0,10	8,32
Totale complessivo dell'unità	commerciale		236,82

Si rimanda alla sezione stima con I.V.S. per le specifiche dei parametri e criteri.

QUOTE MILLESIMALI CONDOMINIALI

Non è un condominio.

FOTOGRAFIE

Si veda l'allegato n. 06.

APE - Attestato prestazione energetica:

Classe energetica G195,38 kWh/m² anno – abitazione censita al sub. 5. Classe energetica C516,33 kWh/m² anno – ristorante censita al sub. 4. Si veda l'allegato n. 07.


QUESITO 3 – IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E STORICA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE

Gli immobili pignorati sono così censiti all'Agenzia delle Entrate:

Comune di Villaverla – Catasto Fabbricati – foglio 9

- P.lla 178 Sub. 5 cat. A/2 Classe 3 Consistenza 6 vani Rendita 588,76 € Via Roma piano 1-2;
- P.lla 178 Sub. 4 cat. C/1 Classe 4 Consistenza 180 m² Sup. Cat. 226 m² Rendita
 2.407,72 € Via Roma piano ST-T-1;

Esecutati:



Sede:



STORIA CATASTALE VENTENNALE

Catasto Terreni

La particella 178 deriva dalla particella 153c di are 5.26; la particella 153c è stata costituita, in partita 65 intestata a particella 153c di are 5.26; la particella 153c è stata costituita, in partita 65 intestata a particella 153c particella 153c partita 546 del 1910.

A seguito di compravendita del 17/10/1909 la particella 153c passa a partita 546, dove alla particella viene attribuito il numero 178 e lo stesso passa al Catasto Fabbricati. Al contempo la superficie della particella viene modificata da are 5.26 ad are 5.66; nella motivazione nella pagina di scarico si legge "rettificato l'erroneo frazionamento". Evidentemente la superficie inizialmente indicata di 5.26 era errata.

Catasto Fabbricati Foglio 9 Particella 178

Per il sub. 5

- Variazione del 16/07/1990 in atti dal 13/09/1996 Ristrutturazione, variazione spazi interni; con questa operazione sono stati soppressi gli immobili censiti con la particella 325 sub. 1 e 2;
- Ricongiungimento di usufrutto del 20/01/1991 prot. n. 281150 in atti dal 25/09/2002;
- Ricongiungimento di usufrutto del 30/06/2004 prot. n. VI0259166 in atti dal 14/10/2004;
- Atto pubblico di compravendita del 07/04/2008 in atti dal 18/04/2008 Rep. 99568 del Notaio Lorettu Cornelio;
- Variazione del 07/08/2013 prot. n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87401.1/2013).

Intestazione:


Per il sub. 4

- Variazione del 16/07/1990 in atti dal 13/09/1996 Ristrutturazione, variazione spazi interni; con questa operazione sono stati soppressi gli immobili censiti con la particella 325 sub. 1 e 2;
- Ricongiungimento di usufrutto del 20/01/1991 prot. n. 281150 in atti dal 25/09/2002;
- Ricongiungimento di usufrutto del 30/06/2004 prot. n. VI0259166 in atti dal 14/10/2004;
- Variazione del 07/08/2013 prot. n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87400.1/2013).
- Variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dei dati di superficie;
- Variazione del 12/02/2016 prot. n. VI0014859 in atti dal 12/02/2016 aggiornamento planimetrico (n. 5326.1/2016).

Intestazione:	
	proprietà per ½ in regime di
comunione dei beni;	
	proprietà per ½ in regime di
comunione dei beni;	
la signora	è deceduta in data 26/06/2013, e ad oggi non risulta né volturata
né trascritta la successione e non ris	sultano trascritti atti di accettazione di eredità. Per questa ragione
la visura non è aggiornata.	

Sede:






Sede:



Ortofoto e mappa catastale





Sede:



Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

Verifiche conformità tra rilievo ed accatastamento

Rispetto alla documentazione catastale reperita si riscontrano diverse difformità risolvibili con:

Tipo mappale con frazionamento: Si andrà a variare il Mapp.178 mantenendo invariata la porzione adiacente di altra ditta che rimarrà quindi identificata con i Sub.2 e 3 del mapp.178. Mentre si attribuiranno 3 nuovi mappali relativi alla nostra porzione.

Un mappale comprenderà porzione dell'ex. cucina ricadente nel mappale a est della roggia, un mappale comprenderà porzione dell'ex. cucina ricadente sulla roggia demaniale e un mappale comprenderà il restante fabbricato con relativa area esterna che si estenderà fino al mapp.178 sub.2 che rimarrà invariato.

Docfa per costituzione F/1, ex. cucina ricadente nel mappale a est della roggia demolita.

Docfa per soppressione del Mapp.178 Sub.4 e costituzione della nuova UIU (con numero di mappa nuovo) comprensiva dell'area esterna che si estenderà sino all'attuale Mapp.178 Sub.2.

Docfa o istanza per ripristinare la roggia demaniale.

Docfa per variazione catastale dell'unità abitativa.

QUANTIFICAZIONE COSTI PER ELIMINARE DIFFORMITÀ CATASTALI

Costo totale regolarizzazione: € 4.000,00.

CONFINI

P.lla 178 Confini N.E.S.O.: p.lla 1066; Roggia Verlata; p.lla 173; Strada pubblica Via Roma;

QUESITO 4 – SCHEDA SINTETICO-DESCRITTIVO DEL LOTTO

Lotto UNICO

Vedasi Quesito 2 – Descrizione e stato dei beni a pag. 14.

Immobili sono così censiti:

Comune di Villaverla – Catasto Fabbricati Foglio 9

- P.lla 178 Sub. 5 cat. A/2 Classe 3 Consistenza 6 vani Rendita 588,76 € Via Roma piano 1-2;
- P.lla 178 Sub. 4 cat. C/1 Classe 4 Consistenza 180 m² Sup. Cat. 226 m² Rendita





2.407,72 € Via Roma piano ST-T-1;

Confini

Vedasi punto precedente;

VALORE DI STIMA € 334.248,99

VALORE A BASE D'ASTA: € 265.411,64

QUESITO 5 - RICOSTRUZIONE ATTI DI PROVENIENZA

QUESITO 5 - RICOSTRUZIONE ATTI DI PROVENIENZA	
Passaggi di proprietà danti causa ante ventennio riferito al 29/11/2017 – trascrizione Pignorame	ento.
Per la p.lla 178 sub. 5 intestata a	
Gli immobili sono pervenuti a seguito dei seguenti passaggi:	
Atto di compravendita del Notaio Mario Velo in data 12.04.1976 rep. 40656 — nuda proprietà per 1/1 (½ a ciascuno) cedeva — nuda proprietà per ½ — nuda proprietà per ½ Si rileva inoltre il ricongiungimento di usufrutto del 20.01.1991 protocollo n. 281150 in at 25.09.2002 e ricongiungimento di usufrutto del 30.06.2004 protocollo n. VI0259166 in at 14.10.2004 mediante i quali proprietari dell'immobile in oggetto Immobili:	ti dal
Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9 p.lla 325 sub 4 cat. A/2 di vani 6;	
Trascrizione in data 18.04.2008 ai NN. 4257/2961 Atto di compravendita del Notaio Lorettu Cornelio in data 07.04.2008 rep. 99568/25250 - proprietà per ½ - proprietà per ½ vendevano la quota di 1/1 proprietà; Immobili: Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9 p.lla 325 sub 4 cat. A/2 di vani 6;	
Per la p.lla 178 sub. 4 intestata a	
Gli immobili sono pervenuti a seguito dei seguenti passaggi:	
Trascrizione in data 24/04/1976 ai NN. 2336/2093 Atto di compravendita del Notaio Mario Velo in data 12/04/1976 rep. 40.656 la quota di 1/1 di nuda proprietà; vendeva ai signori - nuda proprietà per ½	
nuda proprietà per 1/2	

Sede:



IIIIIIOUIII.		
Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – fog p.lla 178 C/2; p.lla 352 sub. 1 C/1; p.lla 325 su		
Metà dell'usufrutto veniva mantenuto dal sig.		e l'altra metà veniva
assegnato alla signora	(moglie del sig.).
Successivamente i sig.ri:		sono
deceduti.		

QUESITO 6 – VERIFICA REGOLARITÀ EDILIZIO-URBANISTICA

C.D.U. (Certificato di Destinazione Urbanistica)

Il Certificato di Destinazione Urbanistica prevede per il lotto oggetto di stima:

- Secondo il Piano degli Interventi:

Zona "B2/21" residenziale di completamento;

Ambito di applicazione dell'art. 12 comma 3 bis delle NTO

Il mappale 178 ricade per l'intero all'interno di fasce denominate "Idrografia – Fasce di rispetto di profondità diverse – L.R. 11/2004 art. 41 lett. g)" e parzialmente all'interno di fasce denominate "Idrografia – Fasce di rispetto idraulico di 10 m. – art. 96 lett. f) R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 normate dall'art. 38 punto 2.5. – 2.6 delle NTO del P.I. vigente.

Si veda l'allegato n. 02.

Tanana a la : 1 :

Titoli e documenti urbanistici, cronologicamente per anno, rilasciati dal Comune di Villaverla:

- Concessione Edilizia n. 75 intestata a per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato ad uso commerciale, presentata in data 28/02/1989 prot. n. 1093 e rilasciata in data 11/07/1989 prot. n.75;
- Concessione Edilizia n. 52 intestata a per i lavori di Variante alla C.E.
- n. 75 ristrutturazione di un fabbricato residenziale/ commerciale e demolizioni superfetazioni, presentata in data 24/04/1990 prot. n. 2355 e rilasciata in data 07/05/1990 prot. n.52;
- -Agibilità rilasciata in data 07/08/1990 prot. n.4214;
- -Nullaosta da parte del Consorzio in data 04/05/1970 prot. n.855/I°/618, per la copertura della Roggia Verlata per la realizzazione di un parcheggio;

Rispondenza unità immobiliare ai provvedimenti autorizzativi





Comparazione stato di fatto e stato approvato - difformità riscontrate (SI/NO): SI - NO Descrizione delle difformità:

- Alcune modifiche interne riguardanti i muri non portanti e difformità prospettiche sul posizionamento di alcune forometrie.
- Copertura della pompeiana del terrazzo al piano primo non presente nel progetto.
- Tettoia in aderenza al fabbricato ed in prossimità del parcheggio.

Entrambe queste ultime due realizzazioni non possono essere regolarizzate. Si dovrà prevedere la demolizione con il ripristino dello stato autorizzato.

Si veda l'allegato n. 05.

N.B.: Sono emerse alcune non conformità circa le distanze da uno scolo consortile, oltre che l'occupazione di una porzione di area demaniale.

Per quanto riguarda la fascia di rispetto, commisurata nella distanza di 10 ml. o eventuali deroghe, dallo scolo consortile Roggia Verlata, manca il nullaosta da parte del Genio Civile e/o del Consorzio, che doveva essere eventualmente richiesto contestualmente con il progetto di ristrutturazione presentato nel 1989, in quanto il fabbricato originario è stato costruito dopo l'entrata in vigore del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523. Senza tale nullaosta il fabbricato oggetto di pignoramento, per questi motivi, non può essere in alcun modo regolarizzato e/o sanato.

In riferimento all'occupazione di una porzione di area demaniale, definita più precisamente da una parte dell'area in corrispondenza della cucina del ristorante e del soprastante terrazzo di pertinenza all'appartamento del piano primo, questa deve essere demolita in quanto costruita sulla Roggia Verlata e quindi su area non in proprietà degli esecutati, ma appunto demaniale.

Sanabilità delle difformità

Gli interventi sono (indicare se sanabili / non sanabili): Sanabili con pratica di regolarizzazione.

Le difformità relative alle modifiche interne e prospettiche sono sanabili con pratica in sanatoria e rimessa in pristino di alcune murature al piano sottotetto per la definizione delle camere da letto come da stato autorizzato.

Non sanabili

Tettoia in aderenza al fabbricato ed in prossimità del parcheggio; si dovrà prevedere la demolizione con il ripristino dello stato autorizzato.

La mancanza del nullaosta da parte del Genio Civile e/o del Consorzio, in riferimento alla fascia di rispetto dalla Roggia, non permette la regolarizzazione e sanabilità del fabbricato.

La cucina del ristorante e la soprastante terrazza con pompeiana coperta devono essere demolite in quanto occupano uno spazio demaniale.

Sede:



Costi per sanare difformità interne e prospettiche riscontrate:

Costo regolarizzazione € 3.000,00 (costituito da 516,00 € di sanzione e circa 2.000,00 € di competenze per il tecnico incaricato + iva e contributi previdenziali).


Costi di lievo della copertura del terrazzo e demolizione della porzione del ristorante utilizzata come cucina, oltre al rispristino delle pareti nelle camere da letto al piano sottotetto e la demolizione della tettoia del ristorante:

Costo regolarizzazione € 15.000,00



Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

Verifica conformità - stato rilevato e comparazione con stato approvato



PLANIMETRIA GENERALE

Le altre difformità sono evidenziate dell'allegato n. 05 in cui sono riportate le planimetrie dei vari livelli del fabbricato.

Sede:



QUESITO 7 – STATO DI POSSESSO ED OCCUPAZIONE

Immobile occupato da (generalità di chi occupa l'immobile): al momento del sopralluogo svolto in data 23/02/2021 alle ore 09:00, unitamente al delegato del Custode, vi erano presenti:

- nell'appartamento al piano primo e sottotetto il signor (indicato con il mappale 178 sub. 5).
- Nel ristorante distribuito ai piani terra, primo e interrato il signor in qualità di gestore (indicato con il mappale 178 sub. 4), oltre che il signor in qualità di proprietario.

Titolo di occupazione

(sine titulo – senza titolo opponibile alla procedura - ovvero indicare il titolo – es. comodato o locazione o assegnazione coniuge -, affitto d'azienda, ecc., data certa documentata, ammontare eventuale canone, congruità ex art. 2923 co. III c.c. del canone stesso)

Proprietario per quanto riguarda l'appartamento del piano primo e sottotetto (sub. 5).

Gestore, sine titulo, per quanto riguarda ristorante distribuito ai piani terra, primo e interrato (sub. 4).

Proprietario per quanto riguarda ristorante distribuito ai piani terra, primo e interrato (sub. 4).


QUESITO 8 – SPECIFICARE I VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente

- 1) Domande giudiziali: NO
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: NO
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione casa coniugale al coniuge: NO
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale: NO
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo: NO
- 6) Esistenza di Regolamento condominiale: NO (non è in condominio) Trascritto: NO
- 7) Sequestri Penali: NO

SEZIONE B: Oneri e vincoli che saranno cancellati o regolarizzati nel contesto della procedura o il cui prezzo di regolarizzazione è stato detratto dal valore a base d'asta.







Per la p.lla 178 sub. 5 intestata a

1) ISCRIZIONI IPOTECARIE NEL VENTENNIO PRECEDENTE IL PIGNORAMENTO

1) Nota di Iscrizione del 18.04.2008 NN. 4258/787

Ipoteca Volontaria a garanzia di Mutuo

Notaio Lorettu Cornelio rep. 99569/25251 del 07.04.2008

Favore: UNICREDIT S.p.A.

Contro:

per la quota di 1/1;

Immobili:

Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati - foglio 9

p.lla 325 sub 4 cat. A/2 di vani 6;

Si precisa che alla data odierna il bene risulta censito al Foglio 9 p.lla 178 sub. 5 a seguito della variazione del 07.08.2013 protocollo n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87401.1/2013), mediante la quale è stata variata la particella n. 325 sub. 4 in particella n. 178 sub. 5.

Capitale: 196.200,00 € Ipoteca: 294.300,00 €

2) Nota di Iscrizione del 10.04.2015 NN. 2876/312

Decreto Ingiuntivo

Tribunale di Vicenza rep. 1592/2015 del 07.04.2015

Favore: BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOC. COOP. P.A. A R.L.

Contro:

per la quota di 1/1;

Immobili:

Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9

p.lla 325 sub 4 cat. A/2 di vani 6;

Si precisa che alla data odierna il bene risulta censito al Foglio 9 p.lla 178 sub. 5 a seguito della variazione del 07.08.2013 protocollo n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87401.1/2013), mediante la quale è stata variata la particella n. 325 sub. 4 in particella n. 178 sub. 5.

Capitale: 27.262,48 € Ipoteca: 35.000,00 €

2) PIGNORAMENTI ED ALTRE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

29/11/2017 - trascrizione Pignoramento

3) Nota di Trascrizione del 29.11.2017 NN. 11941/8864

Atto esecutivo o cautelativo verbale di pignoramento immobili

Tribunale di Vicenza rep. 9166/2017 del 07.11.2017

Favore: UNICREDIT S.P.A.

Contro:

per la quota di 1/1;

Immobili:

Sede:



Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9 p.lla 325 sub 4 cat. A/2 di vani 6;

Si precisa che alla data odierna il bene risulta censito al Foglio 9 p.lla 178 sub. 5 a seguito della variazione del 07.08.2013 protocollo n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87401.1/2013), mediante la quale è stata variata la particella n. 325 sub. 4 in particella n. 178 sub. 5.

Per la p.lla 178 sub. 4 intestata a

1) ISCRIZIONI IPOTECARIE NEL VENTENNIO PRECEDENTE IL PIGNORAMENTO

4) Nota di Iscrizione del 28.02.2007 NN. 2800/574

Ipoteca Volontaria a garanzia di Mutuo

Notaio Lorettu Cornelio rep. 97134/23520 del 21.02.2007

Favore: UNICREDIT BANCA S.p.A.

Contro:

per la quota di ½ ciascuno;

Immobili:

Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9

p.lla 325 sub 3;

Si precisa che alla data odierna il bene risulta censito al Foglio 9 p.lla 178 sub. 4 a seguito della variazione del 07.08.2013 protocollo n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87400.1/2013), mediante la quale è stata variata la particella n. 325 sub. 3 in particella n. 178 sub. 4.

Capitale: 150.000,00 € Ipoteca: 300.000,00 €

5) Nota di Iscrizione del 12.07.2011 NN. 6845/1220

Ipoteca Volontaria a garanzia di apertura di credito

Notaio Lorettu Cornelio rep. 106151/29897 del 29.06.2011

Favore: UNICREDIT S.p.A.

Contro:

per la quota di 1/2 ciascuno;

Immobili:

Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati - foglio 9

p.lla 325 sub 3;

Si precisa che alla data odierna il bene risulta censito al Foglio 9 p.lla 178 sub. 4 a seguito della variazione del 07.08.2013 protocollo n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87400.1/2013), mediante la quale è stata variata la particella n. 325 sub. 3 in particella n. 178 sub. 4.

Capitale: 60.000,00 € Ipoteca: 90.000,00 €

6) Nota di Iscrizione del 10.04.2015 NN. 2876/312

Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo n. 1592/2015 del Tribunale di Vicenza in data 07.04.2015

Favore: BANCA POPOLARE DI MAROSTICA Soc. Coop. P.A. A R.L.

Contro:

Sede:



per la quota di 4/6 a

e 1/6 ciascuno a

Immobili:

Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9 p.lla 325 sub 3;

Si precisa che alla data odierna il bene risulta censito al Foglio 9 p.lla 178 sub. 4 a seguito della variazione del 07.08.2013 protocollo n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87400.1/2013), mediante la quale è stata variata la particella n. 325 sub. 3 in particella n. 178 sub. 4.

Capitale: 27.262,48 € Ipoteca: 35.000,00 €

2) PIGNORAMENTI ED ALTRE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

02/10/2020 - trascrizione Pignoramento

7) Nota di Trascrizione del 24.12.2018 NN. 14047/9804

Atto esecutivo o cautelativo verbale di pignoramento immobili Tribunale di Vicenza rep. 7755/2018 del 29.11.2018

Favore: UNICREDIT S.P.A.

Contro:

per la quota di 1/1;

Immobili:

Comune di Villaverla - Catasto Fabbricati – foglio 9 p.lla 325 sub 3;

Si precisa che alla data odierna il bene risulta censito al Foglio 9 p.lla 178 sub. 4 a seguito della variazione del 07.08.2013 protocollo n. VI0172801 in atti dal 07/08/2013 per bonifica identificativo catastale (n. 87400.1/2013), mediante la quale è stata variata la particella n. 325 sub. 3 in particella n. 178 sub. 4.

3) DIFFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIE

- Costo regolarizzazione € 3.000,00 da detrarre da prezzo base d'asta

Oltre a:

Costi di lievo della copertura del terrazzo e demolizione della porzione del ristorante utilizzata come cucina, oltre al rispristino delle pareti nelle camere da letto al piano sottotetto: Costo regolarizzazione € 15.000,00

4) DIFFORMITÀ CATASTALI

- Costo regolarizzazione € 4.000,00 da detrarre da prezzo base d'asta



QUESITO 9 – VERIFICA BENI PIGNORATI SU SUOLO DEMANIALE

I beni pignorati ricadono su suolo demaniale: SI; in parte come già riportato nelle non conformità edilizie. Più precisamente la zona della cucina del ristorante e il terrazzo dell'appartamento sono stati costruiti sopra la Roggia Verlata quindi su area demaniale.

QUESITO 10 – ESISTENZA PESI ED ONERI DI ALTRO TIPO

I beni pignorati son gravati da livelli, censo od uso civico:

Non risultano gravami per livelli, censo od uso civico

QUESITO 11 – SPESE GESTIONE IMMOBILE ED EVENTUALI PROCEDIMENTI IN CORSO

Per quanto concerne le spese di gestione ed eventuali procedimenti in corso:

Non è un condominio.


- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione ordinarie condominiali Non è un condominio.
- eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute
 Non è un condominio.
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori a data perizia

Non è un condominio.

4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato:

Non è un condominio.







QUESITO 12 – VALUTAZIONE DEI BENI

Metodo di valutazione

In riferimento all'unità residenziale composta dall'appartamento al piano primo e sottotetto censita con il mappale 178 sub. 5:

Il valore di mercato dell'immobile sarà stimato nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e del Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

Si utilizzeranno in base alle condizioni di mercato e della tipologia del bene da stimare i metodi del confronto di mercato (MCA - Market Comparison Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach) e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati.

Nel caso in esame, essendo in presenza di un mercato attivo si procederà con la stima con il metodo del confronto di mercato (MCA - Market Comparison Approach), che consiste nel confronto del bene in oggetto con altri immobili simili alienati di recente e riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato, indicando estremi di tali atti e dei relativi conteggi comparativi e alle caratteristiche considerate (consistenza, accessori, epoca della compravendita, stato, ecc.).

In riferimento all'unità commerciale costituita da un ristorante e censito con il mappale 178 sub. 4:

Il valore di mercato dell'immobile sarà stimato nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e del Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

Si utilizzeranno in base alle condizioni di mercato e della tipologia del bene da stimare i metodi del confronto di mercato (MCA - Market Comparison Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach) e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati.


Nel caso in esame, essendo in presenza di un mercato non attivo si procederà con la stima con il metodo di capitalizzazione del reddito (Income Approach), che consiste nel determinare il valore dell'immobile in funzione del reddito ordinario prodotto e del saggio di capitalizzazione.

Per maggiori dettagli si fa riferimento agli allegati.



STIMA DEL VALORE DI MERCATO CON IL "METODO MARKET COMPARISON APPROACH				
FASE 1: INDIVIDUAZIONEDE	CAMPIONE DI DATI IMMOBILIARI			
Il campione di dati immobili	are è costituito da tre abitazioni sim	ili a quella	da stimare, siti in zone	
limitrofe, compavenduti di	ecente, appartenenti allo stesso seg	gmento di i	mercato	

Sede:





SCHEDE DEI TRE COMPARABILI

IMOBILE COMPARABILE	
Estratto	
165 156 257 ASS 150 TO	Valuation Valuation
Domesia Sollo Estrata Sosi	760
Atto di compravendita a firma del Notaio data13/08/2020 Rep. 65234	Domenico Pulejo in
Data form. prezzo: Prezzo vendita:	266.000,00 €
	266.000,00 €
	mohile:
	157,58
	4,00
	50,00
Superficie Autorimessa AUT (mg):	41,43
Numero dei servizi igienici SER (n):	
Impianto di climatizzazione CLI (n):	
Impianto risc. a pavimento PAV (n):	
Livello di piano (n):	
Corte:	450,00
Altro:	
200000000000000000000000000000000000000	50249
	Dati provenienza: Provenienza dato: Atto di compravendita a firma del Notaio data13/08/2020 Rep. 65234 Data form. prezzo: Prezzo vendita: Dati metrici e/o dotazione im Superficie principale SUP (mq): Superficie balconi BAL (mq): Superficie Cantina / Soffitta CAN (mq): Superficie Autorimessa AUT (mq): Numero dei servizi igienici SER (n): Impianto di climatizzazione CLI (n):

COMPARABILE A



[●] Via Roma, 26 - 36025 Noventa Vic.na (VI) - Tel. 0444/1809043 - E-mail: stefano@architettovaldisolo.it P. IVA 04255050249

SCHEDA IMMOBILE COMPARABILE					
Dati urbanistici:		Estratto			
Città: VILLAVERLA Quartiere: Indirizzo: Piazza del Popolo, 5 Scala: Interno:	51	Chardis Pool			
Piano/i: Interrato - Terra - P Zona: Semicentrale Tipologia costruttiva: Muratura portante in laterizio e strutture		2555	The state of the s		
		407	375 d		
Breve descrizione abitazione cielo terra con autorimessa		Dati provenienza: Provenienza dato:			
		Atto di compravendita a firma del Notaio data 30/10/2020 Rep. 65418	Domenico Pulejo in		
Altre informazioni utili Stato: usato Anno di costruzione:	1994	Data form. prezzo:			
Stato conservazione: buono Classe Energetica: G 225,03 kWh/mq a Strutture: in c.a.	anno	Prezzo vendita:	200.000,00 €		
	ratteristiche (quant. e qual. Comparabile: Dati metrici e/o dotazione im	mohilo:		
Metodo misura superfici		Superficie principale SUP (mq): Superficie balconi BAL (mq):	94,36		
□ S.I.N.		Superficie Cantina / Soffitta CAN (mq): Superficie Autorimessa AUT (mq):	109,53 19,60		
☐S.I.L.		Numero dei servizi igienici SER (n): Impianto di climatizzazione CLI (n): Impianto risc. a pavimento PAV (n): Livello di piano (n): Corte:	200,00		
		Altro: Altro:	200,00		
Caratteristiche inestimabili:		Inquinamento acustico, panoramicità, Altro:			

COMPARABILE B

Sede:



Firmato Da: VALDISOLO STEPANO Emesso

[●] Via Roma, 26 - 36025 Noventa Vic.na (VI) - Tel. 0444/1809043 - E-mail: stefano@architettovaldisolo.it P. IVA 04255050249

Dati provenienza: il compravendita a firma del Notaio Carlo Santamaria in data 10/08/2020 Rep. 20657
ienza dato: i compravendita a firma del Notaio Carlo Santamaria
ienza dato: i compravendita a firma del Notaio Carlo Santamaria
ienza dato: i compravendita a firma del Notaio Carlo Santamaria
ienza dato: i compravendita a firma del Notaio Carlo Santamaria
i compravendita a firma del Notaio Carlo Santamaria
in data 10/08/2020 Rep. 2065/
rm. prezzo: vendita: 302.600,00 €
qual. Comparabile:
Dati metrici e/o dotazione immobile: cie principale SUP (mq): 158,50
cie balconi BAL (mq): 156,50
cie Cantina / Soffitta CAN (mq): 87,90
cie Autorimessa AUT (mq): 55,05
o dei servizi igienici SER (n):
to di climatizzazione CLI (n):
to risc. a pavimento PAV (n):
di piano (n):
350,00
I
mento acustico, panoramicità,
fi re



[●] Via Roma, 26 - 36025 Noventa Vic.na (VI) - Tel. 0444/1809043 - E-mail: stefano@architettovaldisolo.it P. IVA 04255050249



Firmato Da: VALDISOLO STE PAND EN

Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

SCHEDA DEL SUBJECT

SCHEDA DELL'IMMOBILE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Dati urbanistici: Città: VILLAVERLA

Quartiere:

Indirizzo: Via Roma, 43

Scala: Interno:

Piano/i: Primo - Sottotetto
Zona: Semicentrale
Legenda mappa:

S: subjet

1= Comparabile A 2= Comparabile B 3= Comparabile C

Tipologia costruttiva:


Muratura portante in blocchi di laterizio



Breve descrizione Subjet (S)

abitazione posta al piano primo e sottotetto

Esterni



Stato: usato
Anno di ristrutturazion 1990
Stato conservazione: sufficiente

Classe Energetica: G 195,38 kWh/mq anno



Esterni

Metodo misura superfici	Dati metrici e/o dotazione immob	Dati metrici e/o dotazione immobile:					
P	Superficie principale SUP (mq):	166,69					
S.E.L.	Superficie balconi BAL (mq):						
	Superficie Cantina / Soffitta CAN (mq):						
S.I.N.	Superficie Autorimessa AUT (mq):						
_	Numero dei servizi igienici SER (n):						
S.I.L.	Impianto di climatizzazione CLI (n):						
	Impianto risc. a pavimento PAV (n):						
	Livello di piano (n):						
	Corte:						
	Cantina:						
	Soffitta:						
	Altro:						
Caratteristiche inestimabili:	Inquinamento acustico, panoramicità,						
	Altro:						

Sede:



FASE 02 – ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO E DEI RAPPORTI MERCANTILI

Tabella dei dati

TABELLE ESPLICATIVE DELLA VALUTAZIONE CON METODO MCA

	Ta	abella dei dati		
	COMPARABILE "A"	COMPARABILE "B"	COMPARABILE "C"	SUBJECT
Ubicazione	Via Trieste, 25	Piazza del Popolo, 51	Via Timonchio, 10	Via Roma, 43
Sup. Principale/ragguagliata(*)	157,58	94,36	158,50	166,69
Sup. Terrazzo - Balconi	4,00		16,50	
Sup. Cantina/Soffitta	50,00	109,53	87,90	
Sup. Garage	41,43	19,60	55,05	
Sup. posto auto				
Sup. giardino	450,00	200,00	350,00	
Sup. locali accessori piano terra				
Sup. area esterna				
Manutenzione	4	4	4	2
Piano (**)	0	0	0	1
Ascensore	-1	-1	-1	-1
Bagni	2	2	2	5
Zona	1	1	1	1
Qualità	1	1	1	1
Tipologia rilevamento	Atto Notarile	Atto Notarile	Atto Notarile	
Prezzo rilevato	€ 266.000,00	€ 200.000,00	€ 302.600,00	
Data	13/08/20	30/10/20	10/08/20	04/05/21
Differenza mesi	8	6	8	

Per quanto riguarda il Subject, il calcolo della superficie reale è stato fatto sulle planimetrie catastali con verifica sul posto di alcune misure a campione.

Gradi di manutenzione: 1=scadente; 2=trascurato; 3=normale; 4= buono; 5= ottimo

Tabella dei saggi e dei rapporti

Andamento annuo prezzi	3,95%	rapporto mercantile superficie principale	1,00
Rapporto mercantile zona	1,00%	rapporto mercantile balconi	0,30
Rapporto mercantile qualità	1,00%	rapporto mercantili cantina/soffitta	0,50
Rapporto mercantile del livello di piano	1,00%	rapporto mercantile autorimesse	0,60
Se con ascensore: 1, se senza ascensore -1:	1	rapporto mercantile posto auto	0,20
Costo marginale manutenzione	€ 50.000,00	rapporto mercantile locali comuni	0,75
Costo realizzazione di un bagno	€ 7.500,00	rapporto mercantile giardino 5%	0,05
		rapporto mercantile giardino 5%	0.05

Comparabile "A"	Sup. commerciale:	231,14	Prezzo marginale:	€ 1.150,83
Comparabile "B"	Sup. commerciale:	170,89	Prezzo marginale:	€ 1.170,38
Comparabile "C"	Sup. commerciale:	257,93	Prezzo marginale:	€ 1.173,19
Soggetto di stima	Sup. commerciale:	166,69		

Prezzo marginale assunto: € 1.150,83

Sede:



^(*) indicare solo la superficie ragguagliata, secondo i coefficienti sotto indicati, oppure la superficie principale e tutte le altre superfici che ricorrono.

^(**) Per il piano terra va indicato 0

PREZZO MARGINALE € 1.150,83

Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

5,36%

Analisi dei prezzi marginali e tabella di valutazione

ANALISI DEI PREZZI MARGINALI

Prezzo data A	
Prezzo data B	
Prezzo data C	
Prezzo superficie principale	Α
Prezzo superficie principale	В
Prezzo superficie principale	С
Prezzo livello di piano A	
Prezzo livello di piano B	
Prezzo livello di piano C	
Prezzo balconi	
Prezzo cantina	
Prezzo soffitta	
Prezzo garage	
Locali comuni	
Prezzo giardino 10%	
Prezzo giardino 2%	
Stato di manutenzione	
Bagno	

€ 875,29	€/mese
€ 658,11	€/mese
€ 995,72	€/mese
€ 1.150,83	€/mq.
€ 1.170,38	€/mq.
€ 1.173,19	€/mq.
€ 2.660,00	€/mq.
€ 2.000,00	€/mq.
€ 3.026,00	€/mq.
€ 345,25	€/mq.
€ 575,41	€/mq.
€ 575,41	€/mq.
€ 690,50	€/mq.
€ 863,12	€/mq.
€ 57,54	€/mq.
€ 57,54	€/mq.
€ 50.000,00	
€ 7.500,00	

TABELLA DI VALUTAZIONE

Elemento di confronto	COMPARABILE "A"	COMPARABILE "B"	COMPARABILE "C"
PREZZO	€ 266.000,00	€ 200.000,00	€ 302.600,00
ZONA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
QUALITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DATA	€ 7.002,30	€ 3.948,67	€ 7.965,78
PREZZO PIANO	-€ 2.660,00	-€ 2.000,00	-€ 3.026,00
SUP. PRINCIPALE	€ 10.484,04	€ 83.239,36	€ 9.425,28
SUP. TERRAZZO - BALCONI	-€ 1.380,99	€ 0,00	-€ 5.696,60
SUP. CANTINA	-€ 28.770,69	-€ 63.025,08	-€ 50.578,87
SUP. GARAGE	-€ 28.607,27	-€ 13.533,73	-€ 38.011,84
SUP. POSTO AUTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SUP. GIARDINO	-€ 25.893,62	-€ 11.508,28	-€ 20.139,48
SUP. LOCALI ACCESSORI P.T.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SUP. AREA ESTERNA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BAGNO	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
MANUTENZIONE	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00
PREZZO CORRETTO	€ 118.673,76	€ 119.620,95	€ 125.038,26
PREZZO CORRETTO UNITARIO	€ 513,43	€ 700,01	€ 484,78
PREZZO CORRETTO MEDIO UNITARIO	€ 726,56 /mg		
		-	

PREZZO CORRETTO MEDIO € 121.110,99

DIVERGENZA:

VALORE STIMATO € 121.110,99



Via Roma, 26 - 36025 Noventa Vic.na (VI) - Tel. 0444/1809043 - E-mail: stefano@architettovaldisolo.it P. IVA 04255050249



Valore di mercato ordinario

Sulla base degli atti di compravendita/aste e caratteristiche di immobili comparabili riportati negli allegati, si riporta di seguito la tabella riassuntiva da cui si rileva il valore di stima in asta e in libero mercato, con indicazione delle superfici, superfici commerciali, valore al metro quadrato e il valore totale di stima.

Calcolo superficie commerciale del subject						
Docoriziono	Sup. Rapporto S.L.C. Valore unitario					
Descrizione	crizione (mq) mercant	mercantile	(mq)	(€/mq)	arrotondato (€)	
Abitazione	166,69	1,00	166,69	726,56	121.110,99	
Totale complessivo			166,69	Totale Valore	121.110,99	

Riepilogo dati di stima in libero mercato in condizioni ordinarie (art. 568 c.p.c.)

Valore di libero mercato ordinario - OMV (*Open Market Value*)

121.110,99€

Superficie Lorda Commerciale

166,69 m²

Valore unitario €/m²

726,56 €/m²

Valutazione dell'unità commerciale adibita a ristorante tramite la capitalizzazione diretta

Per la determinazione del valore di mercato dell'unità commerciale adibita a ristorante – pizzeria mi sono avvalso del metodo della capitalizzazione diretta, il quale permette di calcolare il valore di un bene in funzione del suo reddito ordinario prodotto e del saggio annuo.

V = R/saggio annuo

dove:

V = valore dell'immobile;

R = reddito annuo lordo ordinario dato dalla somma degli affitti mensili;

saggio = saggio annuo.

In funzione delle indagini e rilevazioni varie ho rilevato che, per la tipologia dell'unità immobiliare oggetto di stima, un corretto ed adeguato valore di locazione espresso in €/mqxmese sia da ritenersi pari a 6,00 €/mq.

La superficie commerciale del ristorante, al netto della porzione che dovrà essere demolita, è pari a 236,82 mq; pertanto moltiplicando la superficie commerciale per il valore di locazione espresso in €/mqxmese, si ottiene il Reddito Annuo Ordinario dell'unità commerciale, che sarà pari a =

Sede:



 $236.82 \times 6,00 \times 12 = 17.051,04 \in$

Il saggio annuo ricavato da dati OMI, per la zona in cui si trova l'edificio oggetto di valutazione nel territorio del Comune di Villaverla, risulta essere del 8%.

A questo punto si ha:

 $V = R/saggio annuo = 17051,04 / 0,08 = 213.138,00 \in$

GIUDIZIO DI VENDIBILITÀ

(ottima, buona, sufficiente, scarsa): scarsa

POSSIBILI INTERESSATI ALL'ACQUISTO

(indicare se vi sono parenti, vicini o altri soggetti che hanno espresso interesse all'acquisto): Per quanto a conoscenza, nessuno.

MOTIVAZIONI SULLA VENDIBILITÀ:

(es. ubicazione, stato di manutenzione o di occupazione, diritto oggetto di esecuzione parziale come beni in quota od usufrutto/nuda proprietà, condizioni socio-ambientali o di degrado, posizione e panoramicità, ecc.):

Il fatto che non si possa ottenere il nullaosta da parte del Consorzio in riferimento alla distanza dalla Roggia Verlata.

Le ingenti opere di demolizione che dovranno essere eseguite per spostare la cucina all'interno del ristorante.

INIZIATIVE DI VENDITA

(forme di pubblicità in relazione al tipo di bene indicando siti web):

Inserire annuncio sui siti web www.tribunale.vicenza.giustizia.it e www.astalegale.net

QUESITO 13 – VALUTAZIONE QUOTA IN CAPO AGLI ESECUTATI E CALCOLO QUOTE IN CAPO AGLI ESECUTATI

Il bene è in piena proprietà agli esecutati.

Prezzo a base d'asta

Per definire il prezzo d'asta si determineranno gli adeguamenti e le correzioni necessarie o indicate nel quesito o vademecum dal G.E., con riferimento all'art. 568 c.p.c., tenendo conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando in base alle disposizione presenti nel quesito del G.E., una riduzione rispetto al valore di mercato sopra individuato, tra un minimo del 15% ed un massimo del 30% del valore di mercato, al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

Considerate le seguenti situazioni:

• oneri di regolarizzazione urbanistica e catastale;

Sede:



Firmato Da: VALDISOLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5981fa56dd55ead9fedbc82519bed70d

- opere di demolizione
- stato d'uso e manutenzione
- vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura
- eventuale mancata immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;
- differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.
- potenzialità di aumento valore immobile.

Si riporta la tabella riassuntiva, in cui si applica la riduzione minima del 15% per mancanza della garanzia del venditore, che porta già alla definizione del prezzo a base d'asta, previa detrazione delle spese di regolarizzazione in quota.

Valore Complessivo di Mercato dell'intero compendio costituito dall'appartamento, dal ristorante e l'area esterna di pertinenza.

€ 334.248,99

Oneri per la demolizione

€ 15.000,00

Quota degli oneri di regolarizzazione edilizia – urbanistica - catastale

€ 7.000,00

Valore totale

€ 312.248,99

Mancanza di garanzia per vizi (min. 15% a 30% max): 15%

€ 46.837.35

VALORE INTERO LOTTO PER MESSA ALL'ASTA

€ 265.411,64

QUESITO 14 – RESIDENZA-STATO CIVILE-REGIME PATRIM. - C.C.I.A.A. RESIDENZA

L'esecutato	,	assieme	alla	moglie	e	alle	figlie,	risiede	nell'imm	ıobile
pignorato co	me certificato dal Comune	di Villave	erla.							
L'esecutato		, non ri	siede	nell'im	mo	bile j	pignora	to come	certifica	to dal
Comune di V	/illaverla									

Sede:



STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE

Il Comune di Villaverla ha fornito i Certificati di Matrimonio di entrambi gli esecutati.

Alla data del rogito del ristorante i signori e e e erano in regime di comunione dei beni, mentre il signori in regime di separazione dei beni.

CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il debitore non è una società per cui non è stato acquisito il relativo certificato.

INFORMAZIONI E NOTIZIE VARIE DA SEGNALARE

Problemi particolari, informazioni utili, criticità che l'Esperto Stimatore ritiene importanti segnalare:

Chi acquista deve considerare il costo per l'inserimento di una nuova cucina all'interno del ristorante. E' stata infatti verificata la sussistenza di tale possibilità.

* * * * *

Ciò è quanto in mia fede e con serena coscienza posso affermare ad espletamento dell'incarico ricevuto.

Il C.T.U.
Arch. STEFANO VALDISOLO
Firmato digitalmente





